RAPPORT D’INSPECTION PROFESSIONNEL

# Rapport d’inspection bateau / yacht

**MotoComply ApS**
CVR 46320565
0045 98 89 89 98
info@motocomplydk.com

Rapport n°: MC-IR-76153 | ID véhicule: 76153 | Date d’émission: 2026-10-30

| ANNONCE | TYPE | STATUT |
|---|---|---|
| **2018 Jeanneau Sun Odyssey 389** | Bateau | Disponible |
| CONSTRUCTEUR / MARQUE | MODÈLE | ANNÉE |
| Jeanneau | Sun Odyssey 389 | 2018 |
| ÉTAT | LOCALISATION | INFORMATIONS DE GARANTIE |
| Occasion | European marina network | Inspection available before handover |

| 100% | Examen | Préparé |
|---|---|---|
| Stock vérifié par le concessionnaire | Certification concessionnaire | Préparation de remise |

## VESSEL IDENTITY AND TITLE REVIEW

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **ID véhicule** | 76153 | VÉRIFIÉ |
| **Vessel type** | Bateau | VÉRIFIÉ |
| **Constructeur / marque** | Jeanneau | VÉRIFIÉ |
| **Hull identification / registration number** | À confirmer lors de la remise | EN ATTENTE |
| **Documents d’immatriculation originaux** | Available for dealer handover review | VÉRIFIÉ |

## HULL, DECK AND EXTERIOR SURVEY

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Hull material** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Hull visual inspection** | Visible hull, gelcoat/paint and impact indicators reviewed | RÉUSSI |
| **Deck fittings and rails** | Visible deck fittings, rails, cleats and access points checked | RÉUSSI |
| **Length / beam / draft** | - / - / - | ENREGISTRÉ |
| **Current marina / location** | European marina network | ENREGISTRÉ |

## ENGINE, PROPULSION AND SYSTEMS

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Engine type** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Engine power** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Engine hours** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Fuel type** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Visible engine bay review** | Leaks, corrosion indicators, belts, hoses and accessible systems reviewed | RÉUSSI |

## ACCOMMODATION AND ONBOARD EQUIPMENT

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Cabins** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Berths** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Water capacity** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Fuel capacity** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Included equipment** | Year: 2018 | EXAMINÉ |

## MARINE DELIVERY AND EXPORT READINESS

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Port delivery** | Destination port delivery can be arranged where available | DISPONIBLE |
| **Export support** | Export eligible listing | PRÊT |
| **Insurance handover note** | Carrier/port handover should be documented before dispatch | REQUIS |
| **Survey note** | Marine survey scope recorded for customer handover | CONSEIL |

## ÉQUIPEMENT ET NOTES DE L’ANNONCE

Year: 2018

## VALIDATION INSPECTION / REMISE

| PRÉPARÉ PAR | CONFIRMATION FINALE DE REMISE |
| --- | --- |
| Équipe d’inspection MotoComply ApS | _____ |

Rapport d’inspection MotoComply ApS pour l’ID véhicule 76153. Préparé à partir des informations disponibles pour examen client avant remise.