RAPPORT D’INSPECTION PROFESSIONNEL

# Rapport d’inspection véhicule

**MotoComply ApS**
CVR 46320565
0045 98 89 89 98
info@motocomplydk.com

Rapport n°: MC-IR-54086 | ID véhicule: 54086 | Date d’émission: 2026-10-30

| ANNONCE | TYPE | STATUT |
|---|---|---|
| **2017 Honda CBR 1000 RR FIREBLADE - Shark-Auspuff, TC,etc** | Moto | Disponible |
| **MARQUE** | **MODÈLE** | **ANNÉE** |
| Honda | CBR 1000 | 2017 |
| **ÉTAT** | **LOCALISATION** | **INFORMATIONS DE GARANTIE** |
| Occasion | Denmark | Inspection available before handover |

| 100% | Examen | Préparé |
|---|---|---|
| Stock vérifié par le concessionnaire | Certification concessionnaire | Préparation de remise |

## IDENTITÉ ET DOCUMENTATION

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **ID véhicule** | 54086 | VÉRIFIÉ |
| **Type de véhicule** | Moto | VÉRIFIÉ |
| **VIN / numéro de châssis** | À confirmer lors de la remise | EN ATTENTE |
| **Date d’immatriculation** | 2017-03-01 | EXAMINÉ |
| **Documents d’immatriculation originaux** | Available for dealer handover review | VÉRIFIÉ |

## INSPECTION MÉCANIQUE

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Engine start and idle** | Cold start, idle stability and visible leak check | RÉUSSI |
| **Engine size** | 1.000 cm³ | VÉRIFIÉ |
| **Transmission** | inspection_report.value_transmission_Schaltgetriebe | VÉRIFIÉ |
| **Powertrain response** | Throttle response, clutch/drive engagement and abnormal noise check | RÉUSSI |
| **Cooling and fluids** | Oil, coolant, brake fluid and visible hose condition checked | RÉUSSI |

## SÉCURITÉ ET APTITUDE ROUTIÈRE

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Brakes** | Front/rear braking response and visible disc/pad condition checked | RÉUSSI |
| **Tyres / wheels** | Tyre condition, wheel alignment indicators and visible rim damage checked | RÉUSSI |
| **Suspension / steering** | Steering movement, fork/shock condition and bearing play check | RÉUSSI |
| **Lights / horn / controls** | Operational control check completed | RÉUSSI |
| **Mileage** | 15178 | ENREGISTRÉ |

## ASPECT ET PRÉPARATION

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Exterior color** | Non spécifié | EN ATTENTE |
| **Body panels / frame** | Visible condition and preparation notes reviewed | RÉUSSI |
| **Dealer preparation** | Prepared before customer handover | VÉRIFIÉ |
| **Certification concessionnaire** | Dealer review required before final handover | EN ATTENTE |

## PRÉPARATION LIVRAISON

| POINT DE CONTRÔLE | CONSTAT / NOTE | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| **Pickup readiness** | Customer pickup can be scheduled after admin confirmation | PRÊT |
| **Road delivery** | Covered or trailer delivery can be arranged where available | DISPONIBLE |
| **International delivery** | International export support available | DISPONIBLE |
| **Handover documents** | Contract, invoice and inspection report prepared for customer review | PRÊT |

## ÉQUIPEMENT ET NOTES DE L’ANNONCE

Make: Honda Model: CBR 1000 Version: RR FIREBLADE - Shark-Auspuff, TC,etc Body type: Motorbike Condition: Used First registration: 03/2017 Mileage: 15.178 km Engine: 1.000 cm³ Power: 141 kW (192 PS) Fuel: Benzin Transmission: Schaltgetriebe

## VALIDATION INSPECTION / REMISE

| PRÉPARÉ PAR | CONFIRMATION FINALE DE REMISE |
| --- | --- |
| Équipe d’inspection MotoComply ApS | _____ |