RAPPORT D’INSPECTION PROFESSIONNEL

Rapport d’inspection véhicule

MotoComply ApS
CVR 46320565
0045 98 89 89 98
info@motocomplydk.com

Rapport n°: MC-IR-84566 | ID véhicule: 84566 | Date d’émission: 2026-10-31

ANNONCE	TYPE	STATUT
2026 DKW NZ 500 Bj. 1941	Moto	Disponible
MARQUE	**MODÈLE**	**ANNÉE**
DKW	NZ 500	2026
ÉTAT	**LOCALISATION**	**INFORMATIONS DE GARANTIE**
Occasion	Denmark	Inspection available before handover

100%	Examen	Préparé
Stock vérifié par le concessionnaire	Certification concessionnaire	Préparation de remise

IDENTITÉ ET DOCUMENTATION

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
ID véhicule	84566	VÉRIFIÉ
Type de véhicule	Moto	VÉRIFIÉ
VIN / numéro de châssis	À confirmer lors de la remise	EN ATTENTE
Date d’immatriculation	1941-01-01	EXAMINÉ
Documents d’immatriculation originaux	Available for dealer handover review	VÉRIFIÉ

INSPECTION MÉCANIQUE

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Engine start and idle	Cold start, idle stability and visible leak check	RÉUSSI
Engine size	489 cm³	VÉRIFIÉ
Transmission	inspection_report.value_transmission_Schaltgetriebe	VÉRIFIÉ
Powertrain response	Throttle response, clutch/drive engagement and abnormal noise check	RÉUSSI
Cooling and fluids	Oil, coolant, brake fluid and visible hose condition checked	RÉUSSI

SÉCURITÉ ET APTITUDE ROUTIÈRE

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Brakes	Front/rear braking response and visible disc/pad condition checked	RÉUSSI
Tyres / wheels	Tyre condition, wheel alignment indicators and visible rim damage checked	RÉUSSI
Suspension / steering	Steering movement, fork/shock condition and bearing play check	RÉUSSI
Lights / horn / controls	Operational control check completed	RÉUSSI
Mileage	123456	ENREGISTRÉ

ASPECT ET PRÉPARATION

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Exterior color	Non spécifié	EN ATTENTE
Body panels / frame	Visible condition and preparation notes reviewed	RÉUSSI
Dealer preparation	Prepared before customer handover	VÉRIFIÉ
Certification concessionnaire	Dealer review required before final handover	EN ATTENTE

PRÉPARATION LIVRAISON

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Pickup readiness	Customer pickup can be scheduled after admin confirmation	PRÊT
Road delivery	Covered or trailer delivery can be arranged where available	DISPONIBLE
International delivery	International export support available	DISPONIBLE
Handover documents	Contract, invoice and inspection report prepared for customer review	PRÊT

ÉQUIPEMENT ET NOTES DE L’ANNONCE

Make: DKW Model: NZ 500 Version: Bj. 1941 Body type: Motorbike Condition: Used First registration: 01/1941 Mileage: 123.456 km Engine: 489 cm³ Power: 13 kW (18 PS) Transmission: Schaltgetriebe

VALIDATION INSPECTION / REMISE

PRÉPARÉ PAR	CONFIRMATION FINALE DE REMISE
Équipe d’inspection MotoComply ApS	_____

Rapport d’inspection MotoComply ApS pour l’ID véhicule 84566. Préparé à partir des informations disponibles pour examen client avant remise.