PROFESSIONEEL INSPECTIERAPPORT

Inspectierapport voertuig

MotoComply ApS
CVR 46320565
0045 98 89 89 98
info@motocomplydk.com

Rapportnr.: MC-IR-50684 | Voertuig-ID: 50684 | Uitgiftedatum: 2026-10-30

ADVERTENTIE	TYPE	STATUS
2026 Suzuki Hayabusa GSX - R 1300 Demo Fahrzeug in Menden be	Motorfiets	Beschikbaar

MERK	MODEL	BOUWJAAR
Suzuki	Hayabusa	2026

CONDITIE	LOCATIE	GARANTIE-INFORMATIE
Gebruikt	Denmark	Inspection available before handover

100%	Review	Prepared
Dealer reviewed inventory	Dealer certification	Handover preparation

IDENTITEIT EN DOCUMENTATIE

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Voertuig-ID	50684	GEVERIFIEERD
Voertuigtype	Motorfiets	GEVERIFIEERD
VIN / chassisnummer	Te bevestigen bij overdracht	IN AFWACHTING
Registratiedatum	Niet opgegeven	IN AFWACHTING
Original registration papers	Available for dealer handover review	GEVERIFIEERD

MECHANISCHE INSPECTIE

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Engine start and idle	Cold start, idle stability and visible leak check	GOEDGEKEURD
Engine size	1.340 cm³	GEVERIFIEERD
Transmission	inspection_report.value_transmission_Schaltgetriebe	GEVERIFIEERD
Powertrain response	Throttle response, clutch/drive engagement and abnormal noise check	GOEDGEKEURD
Cooling and fluids	Oil, coolant, brake fluid and visible hose condition checked	GOEDGEKEURD

VEILIGHEID EN RIJKLAARHEID

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Brakes	Front/rear braking response and visible disc/pad condition checked	GOEDGEKEURD
Tyres / wheels	Tyre condition, wheel alignment indicators and visible rim damage checked	GOEDGEKEURD
Suspension / steering	Steering movement, fork/shock condition and bearing play check	GOEDGEKEURD
Lights / horn / controls	Operational control check completed	GOEDGEKEURD
Mileage	10	VASTGELEGD

UITERLIJK EN VOORBEREIDING

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Exterior color	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Body panels / frame	Visible condition and preparation notes reviewed	GOEDGEKEURD
Dealer preparation	Prepared before customer handover	GEVERIFIEERD
Dealer certification	Dealer review required before final handover	IN AFWACHTING

LEVERINGSGEREEDHEID

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Pickup readiness	Customer pickup can be scheduled after admin confirmation	GEREED
Road delivery	Covered or trailer delivery can be arranged where available	BESCHIKBAAR
International delivery	International export support available	BESCHIKBAAR
Handover documents	Contract, invoice and inspection report prepared for customer review	GEREED

LISTING EQUIPMENT AND NOTES

Make: Suzuki Model: Hayabusa Version: GSX - R 1300 Demo Fahrzeug in Menden be Body type: Supersport Condition: Used Mileage: 10 km Engine: 1.340 cm³ Power: 140 kW (190 PS) Fuel: Benzin Transmission: Schaltgetriebe

INSPECTOR / HANDOVER SIGN-OFF

PREPARED BY	FINAL HANDOVER CONFIRMATION
MotoComply ApS inspection team	_____